



Акт огляду транспортного засобу



Дата огляду:			Місце огляду:		Місто Київ, вул. Корабельна, 1														
01	08	2024	Власник:		ТОВ «ПЕРША ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ»														
<small>День</small>	<small>Місяць</small>	<small>Рік</small>			Адреса:		Місто Київ, вул. Іллінська, 8												
10:00			Тип ТЗ:				<input checked="" type="checkbox"/> легковий <input type="checkbox"/> позашляховик <input type="checkbox"/> мікроавтобус <input type="checkbox"/> автобус <input type="checkbox"/> грузопасажирський												
<small>Час</small>					Марка ТЗ:		Модель ТЗ:		Реєстр. Номер:			Рік випуску:		Термін експлуатації:		Колір:			
							SKODA SUPERB1.8 TSI 180 HP STY		AA0566XK			2019		63		білий			
Свідоцтво про реєстрацію:			Дата I реєстрації:		Пробіг:			№ двигуна:				№ шасі:							
			04.04.2019		44289														
Тип кузова:			<input checked="" type="checkbox"/> седан <input type="checkbox"/> купе <input type="checkbox"/> пікап <input type="checkbox"/> кабіна з 2 рядами сидінь					<input type="checkbox"/> хетчбек <input type="checkbox"/> кабриолет <input type="checkbox"/> фургон <input type="checkbox"/> з бортовою платформою					<input type="checkbox"/> універсал <input type="checkbox"/> родстер <input type="checkbox"/> автобус						
VIN-код:			T	M	B	A	L	8	N	P	3	K	B	3	0	0	2	3	5
Стан ТЗ:			<input type="checkbox"/> новий <input type="checkbox"/> дуже гарний <input checked="" type="checkbox"/> хороший <input type="checkbox"/> задовільний					<input type="checkbox"/> незадовільний <input type="checkbox"/> умовно придатний <input type="checkbox"/> непридатний до експлуатації											
Тип палива:		Об'єм ДВЗ:		Потужність:		К-ть дверей:		К-ть місць:		Тип КПП:		К-ть передач:		Модель і розміри автошин:					
<input checked="" type="checkbox"/> бензин <input type="checkbox"/> газ <input type="checkbox"/> дизель <input type="checkbox"/> гібрид <input type="checkbox"/> електро <input type="checkbox"/> газ, бензин		1798		0 (0)		0		0		<input type="checkbox"/> автомат <input checked="" type="checkbox"/> механіка <input type="checkbox"/> варіатор <input type="checkbox"/> робот		0		Pirelli 215/55 R17 (Літні)					
		<small>куб.см</small>		<small>к.с. (кВт)</small>															
Комплектність																			
<input checked="" type="checkbox"/> другий комплект ключів <input checked="" type="checkbox"/> домкрат					<input checked="" type="checkbox"/> сервісна книжка <input checked="" type="checkbox"/> набір інструментів					<input checked="" type="checkbox"/> запасне колесо <input type="checkbox"/> аптечка					<input type="checkbox"/> знак аварійної зупинки				
Комплектація																			
<input checked="" type="checkbox"/> Антиблокувальна система (ABS) <input type="checkbox"/> Активні підголовники <input checked="" type="checkbox"/> Автоматична КПП <input type="checkbox"/> Фірмова аудіосистема <input type="checkbox"/> Блокований диференціал <input checked="" type="checkbox"/> Бортовий компютер <input type="checkbox"/> Велюрові килимки <input type="checkbox"/> Гідропідсилювач керма <input type="checkbox"/> Додаткова антена для радіо та телефону <input type="checkbox"/> Додаткові галогенні фари <input type="checkbox"/> Оздоблення з цінних порід дерева і металів <input type="checkbox"/> Додатковий замок багажника <input type="checkbox"/> Датчики паркування <input type="checkbox"/> Додаткові підголовники <input type="checkbox"/> Додаткова вантажна площа/мішок для лиж <input type="checkbox"/> Задній склоочисник <input checked="" type="checkbox"/> Імобілайзер <input checked="" type="checkbox"/> Клімат-контроль					<input type="checkbox"/> Кондиціонер <input type="checkbox"/> Круїз-контроль <input type="checkbox"/> Ксенонове світло <input type="checkbox"/> Легкосплавні колісні диски <input type="checkbox"/> Люк даху з мех. приводом <input type="checkbox"/> Люк даху з електр. приводом <input type="checkbox"/> Мех. дзеркала заднього виду <input type="checkbox"/> М'який дах (кабриолет) <input type="checkbox"/> 6-ступінчаста мех. КПП <input type="checkbox"/> Навігаційна система <input type="checkbox"/> Омивач вітрового скла з підігрівом <input type="checkbox"/> Вмонтований вогнегасник <input type="checkbox"/> Охолодження рукавич. ящика <input type="checkbox"/> Обігриваються роздільні сидіння у 2 ряду <input type="checkbox"/> Омивачі фар <input type="checkbox"/> Система омив. фар з підігр. <input checked="" type="checkbox"/> Подушки безпеки <input type="checkbox"/> Протибуксувальна система					<input type="checkbox"/> Підйомний прозорий дах <input type="checkbox"/> Забарвлення кузова з перламутровим ефектом <input type="checkbox"/> Підігрів сидінь <input type="checkbox"/> Протиугінна сигналізація <input type="checkbox"/> Регулювання дорожн. просвіту <input type="checkbox"/> Розетка в багажнику 12V <input type="checkbox"/> Роздільні задні сидіння <input type="checkbox"/> Шкір. оббивка керма і ручки КПП <input type="checkbox"/> Спортивне рульове колесо (3 спиці) <input type="checkbox"/> Рециркулятор відпрацьованих газів <input type="checkbox"/> Салон - алькантара <input type="checkbox"/> Салон - велюр <input type="checkbox"/> Салон - штучна шкіра <input type="checkbox"/> Салон - натуральна шкіра <input type="checkbox"/> Спецфарбування - металік <input type="checkbox"/> Склоочисники з датч. дощу <input type="checkbox"/> Передпуск. підігрів двигуна <input type="checkbox"/> Спортивні сидіння					<input type="checkbox"/> Сонячні шторки на вікнах задніх дверей <input type="checkbox"/> Тахометр <input type="checkbox"/> Прийм. TV, передній TV-дисплей <input type="checkbox"/> TV-дисплей у задній частині салону <input type="checkbox"/> Підготовка для уст. телефону <input type="checkbox"/> Зовнішній термометр <input type="checkbox"/> Тоноване скління <input type="checkbox"/> Тягово-зчіпний пристрій <input type="checkbox"/> Посилений захист піддону двигуна <input checked="" type="checkbox"/> Центральний замок <input type="checkbox"/> Цільнометалевий верх (хард-топ) <input type="checkbox"/> CD-чейнджер у центральній консолі <input type="checkbox"/> Шасі з електричним регулюванням <input type="checkbox"/> Електричні дзеркала заднього виду з підігрівом <input type="checkbox"/> Електрично складані зовнішні дзеркала <input type="checkbox"/> Електросклопідійомники				







		УКРАЇНА UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION	
Реєстраційний номер Registration number	A	AA0566XK		
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	04.06.2019		
Дата реєстрації Date of registration	B.1	04.06.2019		
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2019		
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ТОВ "ПЕРША ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ" ALD UKRAINE LLC		
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2			
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ		
Область Region		М. КИЇВ		
Район District		ПОДІЛЬСЬКИЙ		
Нас. пункт Vul., буд., кв.		вул. ІЛЛІНСЬКА 8		
Власність Ownership	C.4	а є власником		
Дійсне до Period of validity	H			
			TSC 9048	
			TSC 9048	


CXH 482428

Марка Make	D.1	SKODA		
Модель Type	D.2	SUPERB		
Тип Commercial description	D.3	ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ - ЗАГАЛЬНИЙ СЕДАН-В		
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	TMBAL8NP3KB300235		
Повна маса Maximum mass	F.1	2063		
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1490		
Категорія Vehicle category	J	B		
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1798		
Тип пального Type of fuel	P.2	B		
Колір Color of the vehicle	R	БІЛИЙ		
Кількість сидячих місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	5		
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2			
		Особливі відмітки:	АКТ ПРМ-ПРД ТОВ591903 03.06.2019 042/19 06.02.2019 Екологічний стандарт "Євро-6"	

CXH 482428

CXH № 482428 Зам.19-3279 PC Ukraine 02.2019

Огляд ТЗ



Зона	Повреждение
1. Заднє крило (ліва сторона)	1. - (ЛФП 90-130)
2. Задні двері (ліва сторона)	1. - Деформація з пошкодженням ЛФП (Жодних дій. ЛФП 90-130)
3. Передні двері (ліва сторона)	1. - (ЛФП 90-130)
4. Переднє крило (ліва сторона)	1. - Деформація з пошкодженням ЛФП 10-15 (Ремонт з фарбуванням. ЛФП 90-130)
5. Переднє крило (права сторона)	1. - (ЛФП 90-130)
6. Передні двері(права сторона)	1. - (ЛФП 90-130)
7. Задні двері(права сторона)	1. - (ЛФП 90-130)
8. Заднє крило(права сторона)	1. - (ЛФП 90-130)
9. Задній бампер	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 90-130)
10. Кришка багажника	1. - (ЛФП 90-130)
11. Криша	1. - (ЛФП 90-130)
12. Кришка капота	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 90-130)
13. Передній бампер	1. - Подряпини лфп (Жодних дій.)

Кузов	Зауваження: Disclaimer: Позиції, зазначені в цьому розділі, враховуються лише у випадку наявності зауважень.	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
	Зазори дверей, капота, кришки багажника	<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
	Підкапотний простір, багажний відсік	<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
	Кріплення фар, радіаторів	<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
	Ущільнювачі дверей, капота, кришки багажника	<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
	Скло (наявність сколів, тріщин, відповідність маркування)	<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
	Пластикові елементи кузова	<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Хромовані деталі	<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає	
Двигун, трансмісія	Зауваження: Disclaimer: Позиції, зазначені в цьому розділі, враховуються лише у випадку наявності зауважень.	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
	ДВС, КПП, привід, радіатори (герметичність, сліди підтікання робочих рідин)	<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
	Рівень масла в ДВЗ (чистота масла)	<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає

охолоджувальна рідина (колір, прозорість, сторонні вкраплення)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Рідина АКПП (рівень, чистота)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Вихлопна система (зайва гучність)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
* Вихлопна система (наявність ремонтних робіт, що не відповідають допущеним нормам)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Запуск ДВЗ (впевнений, утруднений)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Робота на холостому ходу (рівномірна, з перебоями)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Картерні гази (через трубку щупа або маслосаливну горловину)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Звук роботи (сторонні шуми)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Робота зчеплення		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
* Результати комп'ютерної діагностики		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Салон	Зауваження: Disclaimer: Позиції, зазначені в цьому розділі, враховуються лише у випадку наявності зауважень.	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)	
Обивка сидінь (забруднення, розриви, пошкодження)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Обивка салону (забруднення, розриви, пошкодження)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Механізм регулювання сидінь (мех.)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Склопідйомники (мех.)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Дзеркала заднього виду		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Вимикачі, важелі та інші органи керування		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Аудіосистема		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Герметичність салону (ущільнювачів дверей, люка)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Ремені безпеки		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Колеса, гальмівна система	Зауваження: Disclaimer: Позиції, зазначені в цьому розділі, враховуються лише у випадку наявності зауважень.	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)	
Профіль гуми (не менше 3 мм.)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Стан покришок		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Стан колісних дисків		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Рівень гальмівної рідини		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Стан гальмівних шлангів		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Знос гальмівних дисків і колодок (відповідність пробігу)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Стоянкове гальмо		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
Вакуумний підсилювач		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає
* Герметичність гальмівної системи		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі	<input type="checkbox"/> немає

Електрообладнання	Зауваження: Disclaimer: Позиції, зазначені в цьому розділі, враховуються лише у випадку наявності зауважень.	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
Фари (ближнє, дальнє світло), додаткові фари		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Габаритні вогні		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Показчики поворотів, повторювачі показчиків повороту		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Аварійна сигналізація		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Фонарі заднього ходу, стоп-сигнали		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Підсвічування номерного знака		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
АКБ		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Блоки запобіжників		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Наявність попереджень на панелі приладів		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Електричні склопідйомники, люк		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Електричні регулювання сидінь, підігрів сидінь		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Опалювач, кондиціонер, клімат-контроль		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Звуковий сигнал		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Склоочисники та омивач скла		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Коректор кута світла		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Центральний замок, охоронна система		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Плафон освітлення салону		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Підвіска, ходова частина	Зауваження: Disclaimer: Позиції, зазначені в цьому розділі, враховуються лише у випадку наявності зауважень.	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
* Ричаги підвіски		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
* Сайлентблоки		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
* Шарові опори		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
* Втулки стабілізатора		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
* Втулки амортизатора		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
* Герметичність амортизатора		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
* Пружини (ресора, торсіон)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
* Наконечники і рульові тяги		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
* Пильники		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
* Підшипники маточин		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
* Гідро- (пневмо-) підвіска		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Рульовий механізм		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає

Гідро- (електро-) підсилювач керма		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Тестова поїздка	Зауваження: Не проводилася	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
Спобічний шум, стукіт у ходовій частині		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Спобічний шум ДВЗ		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Спобічний шум трансмісії		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Димність ДВЗ (під навантаженням, під час прискорення)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Температура ДВЗ (у нормі)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Попередження на панелі приладів (світлові, тестові)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Перемикання передач КПП, хід куліси (правильність роботи АКПП)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Гальмування (скрип колодок, відведення в бік, довільне спрацювання ABS)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає
Прискорення (з провалами)		<input checked="" type="checkbox"/> в нормі <input type="checkbox"/> немає



