

Акт огляду транспортного засобу




Дата огляду:			Місце огляду:		Місто Київ вул Корабельна 1												
20	09	2024	Власник:		ТОВ Перша лізингова компанія												
<small>День</small>	<small>Місяць</small>	<small>Рік</small>			Адреса:		М.Київ. вул. Іллінська 8										
15:35																	
					<input checked="" type="checkbox"/> легковий <input type="checkbox"/> позашляховик <input type="checkbox"/> мікроавтобус <input type="checkbox"/> автобус <input type="checkbox"/> грузопасажирський												
Марка ТЗ:			Модель ТЗ:		Реєстр. Номер:			Рік випуску:		Термін експлуатації:		Колір:					
BMW			X 3		AA1658KC			2019		60 <small>міс.</small>		Чорний					
Свідоцтво про реєстрацію:			Дата I реєстрації:		Пробіг:			№ двигуна:		№ шасі:							
			17.09.2019		246729 <small>км</small>												
Тип кузова:			<input type="checkbox"/> седан <input type="checkbox"/> купе <input type="checkbox"/> пікап <input type="checkbox"/> кабіна з 2 рядами сидінь					<input type="checkbox"/> хетчбек <input type="checkbox"/> кабриолет <input type="checkbox"/> фургон <input type="checkbox"/> з бортовою платформою					<input checked="" type="checkbox"/> універсал <input type="checkbox"/> родстер <input type="checkbox"/> автобус				
VIN-код:			W 1 B 2 A 3 T 4 R 5 6 1 7 0 8 5 9 0 10 L 11 F 12 9 13 7 14 9 15 1 16 8 17														
Стан ТЗ:			<input type="checkbox"/> новий <input type="checkbox"/> дуже гарний <input checked="" type="checkbox"/> хороший <input type="checkbox"/> задовільний					<input type="checkbox"/> незадовільний <input type="checkbox"/> умовно придатний <input type="checkbox"/> непридатний до експлуатації									
Тип палива:		Об'єм ДВЗ:		Потужність:		К-ть дверей:		К-ть місць:		Тип КПП:		К-ть передач:		Модель і розміри автошин:			
<input checked="" type="checkbox"/> бензин <input type="checkbox"/> газ <input type="checkbox"/> дизель <input type="checkbox"/> гібрид <input type="checkbox"/> електро <input type="checkbox"/> газ, бензин		1998 <small>куб.см</small>		0 (0) <small>к.с. (кВт)</small>		0		0		<input checked="" type="checkbox"/> автомат <input type="checkbox"/> механіка <input type="checkbox"/> варіатор <input type="checkbox"/> робот		0		Pirelli 225/60 R18 (Літні)			
Комплектність																	
<input checked="" type="checkbox"/> другий комплект ключів <input checked="" type="checkbox"/> домкрат				<input checked="" type="checkbox"/> сервісна книжка <input type="checkbox"/> набір інструментів				<input checked="" type="checkbox"/> запасне колесо <input type="checkbox"/> аптечка				<input type="checkbox"/> знак аварійної зупинки					
Комплектація																	
<input checked="" type="checkbox"/> Антиблокувальна система (ABS) <input type="checkbox"/> Активні підголовники <input checked="" type="checkbox"/> Автоматична КПП <input type="checkbox"/> Фірмова аудіосистема <input type="checkbox"/> Блокований диференціал <input checked="" type="checkbox"/> Бортовий компютер <input type="checkbox"/> Велюрові килимки <input type="checkbox"/> Гідропідсилювач керма <input type="checkbox"/> Додаткова антена для радіо та телефону <input type="checkbox"/> Додаткові галогенні фари <input type="checkbox"/> Оздоблення з цінних порід дерева і металів <input type="checkbox"/> Додатковий замок багажника <input type="checkbox"/> Датчики паркування <input type="checkbox"/> Додаткові підголовники <input type="checkbox"/> Додаткова вантажна площа/мішок для лиж <input type="checkbox"/> Задній склоочисник <input checked="" type="checkbox"/> Імобілайзер <input type="checkbox"/> Клімат-контроль				<input checked="" type="checkbox"/> Кондиціонер <input type="checkbox"/> Круїз-контроль <input type="checkbox"/> Ксенонове світло <input type="checkbox"/> Легкосплавні колісні диски <input type="checkbox"/> Люк даху з мех. приводом <input type="checkbox"/> Люк даху з електр. приводом <input type="checkbox"/> Мех. дзеркала заднього виду <input type="checkbox"/> М'який дах (кабриолет) <input type="checkbox"/> 6-ступінчаста мех. КПП <input type="checkbox"/> Навігаційна система <input type="checkbox"/> Омивач вітрового скла з підігрівом <input type="checkbox"/> Вмонтований вогнегасник <input type="checkbox"/> Охолодження рукавич. ящика <input type="checkbox"/> Обігріваються роздільні сидіння у 2 ряду <input type="checkbox"/> Омивачі фар <input type="checkbox"/> Система омив. фар з підігр. <input checked="" type="checkbox"/> Подушки безпеки <input type="checkbox"/> Протибуксувальна система				<input type="checkbox"/> Підйомний прозорий дах <input type="checkbox"/> Забарвлення кузова з перламутровим ефектом <input checked="" type="checkbox"/> Підігрів сидінь <input type="checkbox"/> Протиугінна сигналізація <input type="checkbox"/> Регулювання дорожн. просвіту <input type="checkbox"/> Розетка в багажнику 12V <input type="checkbox"/> Роздільні задні сидіння <input type="checkbox"/> Шкір. оббивка керма і ручки КПП <input type="checkbox"/> Спортивне рульове колесо (3 спиці) <input type="checkbox"/> Рециркулятор відпрацьованих газів <input type="checkbox"/> Салон - алькантара <input type="checkbox"/> Салон - велюр <input type="checkbox"/> Салон - штучна шкіра <input type="checkbox"/> Салон - натуральна шкіра <input type="checkbox"/> Спецфарбування - металік <input type="checkbox"/> Склоочисники з датч. дощу <input type="checkbox"/> Передпущ. підігрів двигуна <input type="checkbox"/> Спортивні сидіння				<input type="checkbox"/> Сонячні шторки на вікнах задніх дверей <input type="checkbox"/> Тахометр <input type="checkbox"/> Прийм. TV, передній TV-дисплей <input type="checkbox"/> TV-дисплей у задній частині салону <input type="checkbox"/> Підготовка для уст. телефону <input checked="" type="checkbox"/> Зовнішній термометр <input type="checkbox"/> Тоноване скління <input type="checkbox"/> Тягово-зчіпний пристрій <input type="checkbox"/> Посилений захист піддону двигуна <input checked="" type="checkbox"/> Центральний замок <input type="checkbox"/> Цільнометалевий верх (хард-топ) <input type="checkbox"/> CD-чейнджер у центральній консолі <input type="checkbox"/> Шасі з електричним регулюванням <input type="checkbox"/> Електричні дзеркала заднього виду з підігрівом <input type="checkbox"/> Електрично складані зовнішні дзеркала <input type="checkbox"/> Електросклопідйомники					










Огляд ТЗ



Зона	Пошкодження
1. Заднє крило (ліва сторона)	1. - (ЛФП 90-130)
2. Задні двері (ліва сторона)	1. - (ЛФП 90-130)
3. Передні двері (ліва сторона)	1. - (ЛФП 90-130)
4. Переднє крило (ліва сторона)	1. - (ЛФП 90-110)
5. Переднє крило (права сторона)	1. - (ЛФП 90-110)
6. Передні двері(права сторона)	1. Поріг правий - Подряпини структури 10-15см (Фарбування.) 2. - (ЛФП 150-500)
7. Задні двері(права сторона)	1. - (ЛФП 130-200)
8. Заднє крило(права сторона)	1. - (ЛФП 90-130)
9. Задній бампер	1. - Подряпини лфп (Жодних дій.)
10. Кришка багажника	1. - (ЛФП 90-700)
11. Криша	1. - 2 вм'ятини 1-2см (Жодних дій. ЛФП 90-130)
12. Кришка капота	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 90-130)
13. Передній бампер	1. - Подряпини лфп (Жодних дій.)

Кузов	Зауваження:	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
Скло (наявність сколів, тріщин, відповідність маркування)		<input type="checkbox"/> в нормі <input checked="" type="checkbox"/> ні Вітрове скло скол тріщина заміна.
Пластикові елементи кузова		<input type="checkbox"/> в нормі <input checked="" type="checkbox"/> ні Накладка переднього бампера ліва розірвано заміна. Молдинг двері передньої правої подряпини структури фарбування.
Двигун, трансмісія	Зауваження:	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
ДВС, КПП, привід, радіатори (герметичність, сліди підтікання робочих рідин)		<input type="checkbox"/> в нормі <input checked="" type="checkbox"/> ні При перемиканні АКПП на драйф авто має поштовх.





