

Акт огляду транспортного засобу



Дата огляду:			Місце огляду:		Місто Київ, вул. Корабельна, 1																
16	07	2024	Власник:		ТОВ «ПЕРША ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ»																
13:20			Адреса:		Місто Київ, вул. Іллінська, 8																
Тип ТЗ:			☒ легковий ☐ позашляховик ☐ мікроавтобус ☐ автобус ☐ грузопасажирський																		
Марка ТЗ:			Модель ТЗ:			Реєстр. Номер:			Рік випуску:			Термін експлуатації:			Колір:						
SKODA			SKODA OCTAVIA2.0 TDI AMBITION			AA3815PO			2017			84 міс.			Бежевий						
Свідоцтво про реєстрацію:			Дата I реєстрації:			Пробіг:			№ двигуна:			№ шасі:									
			13.07.2017			151211 км															
Тип кузова:			☐ седан ☒ хетчбек ☐ універсал ☐ купе ☐ кабриолет ☐ родстер ☐ пікап ☐ фургон ☐ автобус ☐ кабіна з 2 рядами сидінь ☐ з бортовою платформою																		
VIN-код:			T M B A J 2 N E 5 J B 0 0 7 1 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17																		
Стан ТЗ:			☐ новий ☐ незадовільний ☐ дуже гарний ☐ умовно придатний ☒ хороший ☐ непридатний до експлуатації ☐ задовільний																		
Тип палива:		Об'єм ДВЗ:		Потужність:		К-ть дверей:		К-ть місць:		Тип КПП:		К-ть передач:		Модель і розміри автошин:							
☐ бензин ☐ газ ☒ дизель ☐ гібрид ☐ електро ☐ газ, бензин		1968 куб.см		0 (0) к.с. (кВт)		0		0		☒ автомат ☐ механіка ☐ варіатор ☐ робот		0		Tigar 205/55 R16 (Літні)							
Комплектність																					
☐ другий комплект ключів ☒ сервісна книжка ☒ запасне колесо ☐ знак аварійної зупинки ☒ домкрат ☒ набір інструментів ☐ аптечка																					
Комплектація																					
☒ Антиблокувальна система (ABS) ☒ Кондиціонер ☐ Підйомний прозорий дах ☐ Сонячні шторки на вікнах задніх дверей ☐ Активні підголовники ☐ Круїз-контроль ☐ Забарвлення кузова з перламутровим ефектом ☐ Тахометр ☒ Автоматична КПП ☐ Ксенонове світло ☐ Підігрів сидінь ☐ Прийом TV, передній TV-дисплей ☐ Фірмова аудіосистема ☐ Легкосплавні колісні диски ☐ Протитутінна сигналізація ☐ TV-дисплей у задній частині салону ☐ Блокований диференціал ☐ Люк даху з мех. приводом ☐ Регулювання дорожн. просвіту ☐ Підготовка для уст. телефону ☒ Бортовий компютер ☐ Люк даху з електр. приводом ☐ Розетка в багажнику 12V ☐ Зовнішній термометр ☐ Велюрові килимки ☐ Мех. дзеркала заднього виду ☐ Роздільні задні сидіння ☐ Тоноване скління ☐ Гідропідсилювач керма ☐ М'який дах (кабриолет) ☐ Шкір. оббивка керма і ручки КПП ☐ Тягово-зчіпний пристрій ☐ Додаткова антена для радіо та телефону ☐ 6-ступінчаста мех. КПП ☐ Салон - алькантара ☐ Посилений захист піддону двигуна ☐ Додаткові галогенні фари ☐ Навігаційна система ☐ Спортивне рульове колесо (3 спиці) ☒ Центральний замок ☐ Оздоблення з цінних порід дерева і металів ☐ Омивач вітрового скла з підігрівом ☐ Рециркулятор відпрацьованих газів ☐ Цільнометалевий верх (хард-топ) ☐ Додатковий замок багажника ☐ Вмонтований вогнегасник ☐ Салон - велюр ☐ CD-чейнджер у центральній консолі ☐ Датчики паркування ☐ Охолодження рукавич. ящика ☐ Салон - штучна шкіра ☐ Шасі з електричним регулюванням ☐ Додаткові підголовники ☐ Обігриваються роздільні сидіння у 2 ряду ☐ Салон - натуральна шкіра ☐ Електричні дзеркала заднього виду з підігрівом ☐ Додаткова вантажна площа/мішок для лиж ☐ Система омив. фар з підігр. ☐ Спецфарбування - металік ☐ Електрично складані зовнішні дзеркала ☐ Задній склоочисник ☐ Подушки безпеки ☐ Передпущ. підігрів двигуна ☐ Електросклопідйомники ☒ Імобілайзер ☐ Протибуксувальна система ☐ Спортивні сидіння																					








		УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE		СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION		
Реєстраційний номер Registration number	A	AA3815PO				
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	13.07.2017				
Дата реєстрації Date of registration	B.1	13.07.2017				
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2017				
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ТОВ "ПЕРША ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ" LLC "PERSHA LIZYNHOVA KOMPANIYA"				
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2					
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ М. КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ				
Власність Ownership	C.4	вул. ІЛЛІНСЬКА 8 а є власником				
Дійсне до Period of validity	H					
				Центр 8044 TSC 8044		
CXM 557215						

Марка Make	D.1	SKODA			
Модель Type	D.2	ОCTAVIA			
Тип Commercial description	D.3	ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ СЕДАН-В			
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	TMBAJ2NE5JB007114			
Повна маса Maximum mass	F.1	1922			
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1200			
Категорія Vehicle category	J	B			
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1968			
Тип пального Type of fuel	P.2	D			
Колір Color of the vehicle	R	БЕЖЕВИЙ			
Кількість сидінь з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	5			
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2				
		Особливі відмітки: ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №194/17 ВІД 05.05.2017. ЄВРО-5 АКТ ПРМ-ПРД ТОВ531365 11.07.2017 194/17 05.05.2017			
CXM 557215		CXM № 557215 Зам.17-3326 PC Ukraine 02.2017			



Зона	Повреждение
1. Задне крило (ліва сторона)	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 85-120)
2. Задні двері (ліва сторона)	1. - (ЛФП 90-130)
3. Передні двері (ліва сторона)	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 90-130)
4. Передне крило (ліва сторона)	1. - (ЛФП 180-350)
5. Передне крило (права сторона)	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 90-130)
6. Передні двері(права сторона)	1. - (ЛФП 170-350)
7. Задні двері(права сторона)	1. - (ЛФП 90-130)
8. Задне крило(права сторона)	1. - (ЛФП 80-120)
9. Задній бампер	1. - Деформація з пошкодженням ЛФП 15-20 см (Ремонт з фарбуванням.)
10. Кришка багажника	1. - (ЛФП 90-130)
11. Криша	1. - 1 вм'ятини 1-2см (Жодних дій. ЛФП 90-130)
12. Кришка капота	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 90-130)
13. Передній бампер	1. - Подряпини лфп 30 см (Фарбування.)

Кузов	Зауваження: Disclaimer: Позиції, зазначені в цьому розділі, враховуються лише у випадку наявності зауважень.	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
-------	---	--

Зазори дверей, капота, кришки багажника	☒ в нормі ☐ немає
Подкапотное пространство, багажный отсек	☒ в нормі ☐ немає
Крепления фар, радиаторов	☒ в нормі ☐ немає
Уплотнители дверей, капота, крышки багажника	☒ в нормі ☐ немає
Стекла (наличие сколов, трещин, соответствие маркировки)	☒ в нормі ☐ немає
Пластиковые элементы кузова	☒ в нормі ☐ немає
Хромированные детали	☒ в нормі ☐ немає

Двигун, трансмісія	Зауваження: Disclaimer: Позиції, зазначені в цьому розділі, враховуються лише у випадку наявності зауважень.	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
--------------------	---	--

ДВС, КПП, привід, радіатори (герметичність, сліди підтікання робочих рідин)	☒ в нормі ☐ немає
Рівень масла в ДВЗ (чистота масла)	☒ в нормі ☐ немає
охолоджувальна рідина (колір, прозорість, сторонні вкраплення)	☒ в нормі ☐ немає
Рідина АКПП (рівень, чистота)	☒ в нормі ☐ немає

Вихлопна система (зайва гучність)	☒ в нормі ☐ немає
* Вихлопна система (наявність ремонтних робіт, що не відповідають допущеним нормам)	☒ в нормі ☐ немає
Запуск ДВЗ (впевнений, утруднений)	☒ в нормі ☐ немає
Робота на холостому ходу (рівномірна, з перебоями)	☒ в нормі ☐ немає
Картерні гази (через трубку щупа або маслозаливну горловину)	☒ в нормі ☐ немає
Звук роботи (сторонні шуми)	☒ в нормі ☐ немає
Робота зчеплення	☒ в нормі ☐ немає
* Результати комп'ютерної діагностики	☒ в нормі ☐ немає

Салон	Зауваження: Disclaimer: Позиції, зазначені в цьому розділі, враховуються лише у випадку наявності зауважень.	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
-------	---	--

Обивка сидінь (забруднення, розриви, пошкодження)	☒ в нормі ☐ немає	
Обивка салону (забруднення, розриви, пошкодження)	☒ в нормі ☐ немає	
Механізм регулювання сидінь (мех.)	☒ в нормі ☐ немає	
Склопідйомники (мех.)	☒ в нормі ☐ немає	
Дзеркала заднього виду	☐ в нормі ☒ немає	Праве невідповідність.
Вимикачі, важелі та інші органи керування	☒ в нормі ☐ немає	
Аудіосистема	☒ в нормі ☐ немає	
Герметичність салону (ущільнювачів дверей, люка)	☒ в нормі ☐ немає	
Ремені безпеки	☒ в нормі ☐ немає	

Колеса, гальмівна система	Зауваження: Disclaimer: Позиції, зазначені в цьому розділі, враховуються лише у випадку наявності зауважень.	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
---------------------------	---	--

Профіль гуми (не менше 3 мм.)	☒ в нормі ☐ немає	
Стан покришок	☒ в нормі ☐ немає	
Стан колісних дисків	☐ в нормі ☒ немає	Задній правий подряпаний ЖД.
Рівень гальмівної рідини	☒ в нормі ☐ немає	
Стан гальмівних шлангів	☒ в нормі ☐ немає	
Знос гальмівних дисків і колодок (відповідність пробігу)	☒ в нормі ☐ немає	
Стоянкове гальмо	☒ в нормі ☐ немає	
Вакуумний підсилювач	☒ в нормі ☐ немає	
* Герметичність гальмівної системи	☒ в нормі ☐ немає	

Електрообладнання	Зауваження: Disclaimer: Позиції, зазначені в цьому розділі, враховуються лише у випадку наявності зауважень.	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
-------------------	---	--

Фари (ближнє, дальнє світло), додаткові фари	☐ в нормі ☒ немає	Передня права подряпина ЖД
Габаритні вогні	☒ в нормі ☐ немає	
Показчики поворотів, повторювачі показників повороту	☒ в нормі ☐ немає	
Аварійна сигналізація	☒ в нормі ☐ немає	
Фонарі заднього ходу, стоп-сигнали	☒ в нормі ☐ немає	
Підсвічування номерного знака	☒ в нормі ☐ немає	

АКБ	☒ в нормі	☐ немає
Блоки запобіжників	☒ в нормі	☐ немає
Наявність попереджень на панелі приладів	☒ в нормі	☐ немає
Електричні склопідйомники, люк	☒ в нормі	☐ немає
Електричні регулювання сидінь, підігрів сидінь	☒ в нормі	☐ немає
Опалювач, кондиціонер, клімат-контроль	☒ в нормі	☐ немає
Звуковий сигнал	☒ в нормі	☐ немає
Склоочисники та омивач скла	☒ в нормі	☐ немає
Коректор кута світла	☒ в нормі	☐ немає
Центральний замок, охоронна система	☒ в нормі	☐ немає
Плафон освітлення салону	☒ в нормі	☐ немає









Додаткова інформація

Ковпак колеса переднього правого відсутній заміна.
Поріг правий деформація з подряиной фарбування.

* - Заповнюється тільки після проходження ТЗ діагностики на СТО

Цей акт може бути підставою для отримання сертифіката DEKRA Siegel для вживаних транспортних засобів при дотриманні стандартів DEKRA, що висуваються при сертифікації вживаних ТЗ. Акт огляду містить опис лише фактичних даних про стан ТЗ і не може розцінюватися як рекомендації експерта щодо купівлі ТЗ, що перевіряється.

Спеціаліст

(Підпис)

ПІБ

Власник

(Представник власника)

(Підпис)

ПІБ