

Акт огляду транспортного засобу



Дата огляду:			Місце огляду:		Місто Київ, вул. Корабельна, 1																
09	07	2024	Власник:		ТОВ «ПЕРША ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ»																
15:20			Адреса:		Місто Київ, вул. Іллінська, 8																
Тип ТЗ:			☒ легковий ☐ позашляховик ☐ мікроавтобус ☐ автобус ☐ грузопасажирський																		
Марка ТЗ:			Модель ТЗ:			Реєстр. Номер:			Рік випуску:			Термін експлуатації:			Колір:						
SKODA			SKODA SUPERB2.0 TSI 220 HP AMB			AA6309EM			2019			60			Білий						
Свідоцтво про реєстрацію:			Дата I реєстрації:			Пробіг:			№ двигуна:			№ шасі:									
			03.07.2019			42301															
Тип кузова:			☒ седан ☐ хетчбек ☐ універсал ☐ купе ☐ кабриолет ☐ родстер ☐ пікап ☐ фургон ☐ автобус ☐ кабіна з 2 рядами сидінь ☐ з бортовою платформою																		
VIN-код:			T	M	B	A	D	4	N	P	0	K	B	3	0	0	2	6	3		
Стан ТЗ:			☐ новий ☐ незадовільний ☐ дуже гарний ☐ умовно придатний ☒ хороший ☐ непридатний до експлуатації ☐ задовільний																		
Тип палива:		Об'єм ДВЗ:		Потужність:		К-ть дверей:		К-ть місць:		Тип КПП:		К-ть передач:		Модель і розміри автошин:							
☒ бензин ☐ газ ☐ дизель ☐ гібрид ☐ електро ☐ газ, бензин		1984		0 (0)		0		0		☐ автомат ☒ механіка ☐ варіатор ☐ робот		0		Continental 215/55 R17 (Літні)							
Комплектність																					
☒ другий комплект ключів ☒ сервісна книжка ☒ запасне колесо ☐ знак аварійної зупинки ☒ домкрат ☒ набір інструментів ☐ аптечка																					
Комплектація																					
☒ Антиблокувальна система (ABS) ☐ Кондиціонер ☐ Активні підголовники ☐ Круїз-контроль ☒ Автоматична КПП ☐ Ксенонове світло ☐ Фірмова аудіосистема ☐ Легкосплавні колісні диски ☐ Блокований диференціал ☐ Люк даху з мех. приводом ☒ Бортовий компютер ☐ Люк даху з електр. приводом ☐ Велюрові килимки ☐ Мех. дзеркала заднього виду ☐ Гідропідсилювач керма ☐ М'який дах (кабриолет) ☐ Додаткова антена для радіо та телефону ☐ 6-ступінчаста мех. КПП ☐ Додаткові галогенні фари ☐ Навігаційна система ☐ Оздоблення з цінних порід дерева і металів ☐ Омивач вітрового скла з підігрівом ☐ Додатковий замок багажника ☐ Вмонтований вогнегасник ☐ Датчики паркування ☐ Охолодження рукавич. ящика ☐ Додаткові підголовники ☐ Обігрівач роздільні сидіння у 2 ряду ☐ Додаткова вантажна площа/мішок для лиж ☐ Омивачі фар ☐ Задній склоочисник ☒ Система омив. фар з підігр. ☒ Імобілайзер ☐ Подушки безпеки ☒ Клімат-контроль ☐ Протибуксувальна система ☐ Підйомний прозорий дах ☐ Забарвлення кузова з перламутровим ефектом ☐ Підігрів сидінь ☐ Протиугінна сигналізація ☐ Регулювання дорожн. просвіту ☐ Розетка в багажнику 12V ☐ Роздільні задні сидіння ☐ Шкір. оббивка керма і ручки КПП ☐ Спортивне рульове колесо (3 спиці) ☐ Рециркулятор відпрацьованих газів ☐ Салон - алькантара ☒ Салон - велюр ☐ Салон - штучна шкіра ☐ Салон - натуральна шкіра ☐ Спецфарбування - металік ☐ Склоочисники з датч. дощу ☐ Передпущ. підігрів двигуна ☐ Спортивні сидіння ☐ Сонячні шторки на вікнах задніх дверей ☐ Тахометр ☐ Прийм. TV, передній TV-дисплей ☐ TV-дисплей у задній частині салону ☐ Підготовка для уст. телефону ☐ Зовнішній термометр ☐ Тоноване скління ☐ Тягово-зчіпний пристрій ☐ Посилений захист піддону двигуна ☒ Центральний замок ☐ Цільнометалевий верх (хард-топ) ☐ CD-чейнджер у центральній консолі ☐ Шасі з електричним регулюванням ☐ Електричні дзеркала заднього виду з підігрівом ☐ Електрично складані зовнішні дзеркала ☐ Електросклопідйомники																					








Марка Make	D.1	SKODA
Модель Type	D.2	SUPERB
Тип Commercial description	D.3	ЗАГАЛЬНИЙ ЛЕГКОВИЙ – ЗАГАЛЬНИЙ СЕДАН-В
Номер шасі (кузова, рами) Vehicle identification number	E	TMBAD4NPKB300263
Повна маса Maximum mass	F.1	2083
Маса без навантаження Mass of the vehicle in service	G	1510
Категорія Vehicle category	J	B
Об'єм двигуна Capacity	P.1	1984
Тип пального Type of fuel	P.2	B
Колір Color of the vehicle	R	БІЛИЙ
Кількість сидінь місць з місцем водія Number of seats including the driver's seat	S.1	5 Особливі відмітки: ЄВРО-6 Екологічний стандарт "Євро-6"
Кількість стоячих місць Number of standing places	S.2	

CXH 604895 CXH № 604895 Зам.19-3328 PC Ukraina 02.2019

	УКРАЇНА UKRAINE UKRAINE	СВІДОЦТВО ПРО РЕЕСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION	
Реєстраційний номер Registration number	A	AA6309EM	
Дата першої реєстрації Date of first registration	B	02.07.2019	
Дата реєстрації Date of registration	B.1	03.07.2019	
Рік випуску Year of manufacture	B.2	2019	
Прізвище або організація Surname or company	C.1.1	ТОВ "ПЕРША ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ" ALD UKRAINE LLC	
Ім'я та по батькові Given name(s)	C.1.2		
Адреса Address	C.1.3	М. КИЇВ М. КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ	
Область Region			
Нас. пункт Вул., буд., кв. Ownership	C.4	вул. ІЛЛІНСЬКА 8 а є власником	
Дійсне до Period of validity	H		ТСЦ 8048 TSC 8048

CXH 604895

Огляд ТЗ



Зона	Повреждение
1. Заднє крило (ліва сторона)	1. - 2 вм'ятини 1-2см (Жодних дій. ЛФП 90-130)
2. Задні двері (ліва сторона)	1. - Подряпини лфп молдинга (Фарбування. ЛФП 90-130)
3. Передні двері (ліва сторона)	1. - 1 вм'ятини 1-2см (Жодних дій. ЛФП 90-130)
4. Переднє крило (ліва сторона)	1. - (ЛФП 90-130)
5. Переднє крило (права сторона)	1. - (ЛФП 90-130)
6. Передні двері(права сторона)	1. - (ЛФП 90-130)
7. Задні двері(права сторона)	1. - Деформація з пошкодженням ЛФП 10-15 (Ремонт з фарбуванням. ЛФП 90-130)
8. Заднє крило(права сторона)	1. - Деформація з пошкодженням ЛФП 10-15 (Ремонт з фарбуванням. ЛФП 90-130)
9. Задній бампер	1. - Подряпини лфп (Жодних дій.)
10. Кришка багажника	1. - 4 вм'ятини 1-2см (Жодних дій. ЛФП 90-130)
11. Криша	1. - Множинні вм'ятини. 10 вм'ятин 1-2см (Ремонт з фарбуванням. ЛФП 90-130.)
12. Кришка капота	1. - (ЛФП 90-130)
13. Передній бампер	1. - Подряпини лфп 10-15см (Фарбування.)

Кузов	Зауваження: Disclaimer: Позиції, зазначені в цьому розділі, враховуються лише у випадку наявності зауважень.	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
-------	---	--

Зазори дверей, капота, кришки багажника	☒ в нормі ☐ немає
Підкапотний простір, багажний відсік	☒ в нормі ☐ немає
Кріплення фар, радіаторів	☒ в нормі ☐ немає
Ущільнювачі дверей, капота, кришки багажника	☒ в нормі ☐ немає
Скло (наявність сколів, тріщин, відповідність маркування)	☒ в нормі ☐ немає
Пластикові елементи кузова	☒ в нормі ☐ немає
Хромовані деталі	☒ в нормі ☐ немає

Двигун, трансмісія	Зауваження: Disclaimer: Позиції, зазначені в цьому розділі, враховуються лише у випадку наявності зауважень.	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
--------------------	---	--

ДВС, КПП, привід, радіатори (герметичність, сліди підтікання робочих рідин)	☒ в нормі ☐ немає
Рівень масла в ДВЗ (чистота масла)	☒ в нормі ☐ немає
охолоджувальна рідина (колір, прозорість, сторонні вкраплення)	☒ в нормі ☐ немає
Рідина АКПП (рівень, чистота)	☒ в нормі ☐ немає

Вихлопна система (зайва гучність)	☒ в нормі ☐ немає
* Вихлопна система (наявність ремонтних робіт, що не відповідають допущеним нормам)	☒ в нормі ☐ немає
Запуск ДВЗ (впевнений, утруднений)	☒ в нормі ☐ немає
Робота на холостому ходу (рівномірна, з перебоями)	☒ в нормі ☐ немає
Картерні гази (через трубку щупа або маслозаливну горловину)	☒ в нормі ☐ немає
Звук роботи (сторонні шуми)	☒ в нормі ☐ немає
Робота зчеплення	☒ в нормі ☐ немає
* Результати комп'ютерної діагностики	☒ в нормі ☐ немає

Салон	Зауваження: Disclaimer: Позиції, зазначені в цьому розділі, враховуються лише у випадку наявності зауважень.	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
-------	---	--

Обивка сидінь (забруднення, розриви, пошкодження)	☒ в нормі ☐ немає
Обивка салону (забруднення, розриви, пошкодження)	☒ в нормі ☐ немає
Механізм регулювання сидінь (мех.)	☒ в нормі ☐ немає
Склопідйомники (мех.)	☒ в нормі ☐ немає
Дзеркала заднього виду	☒ в нормі ☐ немає
Вимикачі, важелі та інші органи керування	☒ в нормі ☐ немає
Аудіосистема	☒ в нормі ☐ немає
Герметичність салону (ущільнювачів дверей, люка)	☒ в нормі ☐ немає
Ремені безпеки	☒ в нормі ☐ немає

Колеса, гальмівна система	Зауваження: Disclaimer: Позиції, зазначені в цьому розділі, враховуються лише у випадку наявності зауважень.	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
---------------------------	---	--

Профіль гуми (не менше 3 мм.)	☒ в нормі ☐ немає
Стан покриття	☒ в нормі ☐ немає
Стан колісних дисків	☒ в нормі ☐ немає
Рівень гальмівної рідини	☒ в нормі ☐ немає
Стан гальмівних шлангів	☒ в нормі ☐ немає
Знос гальмівних дисків і колодок (відповідність пробігу)	☒ в нормі ☐ немає
Стоянкове гальмо	☒ в нормі ☐ немає
Вакуумний підсилювач	☒ в нормі ☐ немає
* Герметичність гальмівної системи	☒ в нормі ☐ немає

Електрообладнання	Зауваження: Disclaimer: Позиції, зазначені в цьому розділі, враховуються лише у випадку наявності зауважень.	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)
-------------------	---	--

Фари (ближнє, дальнє світло), додаткові фари	☒ в нормі ☐ немає
Габаритні вогні	☒ в нормі ☐ немає
Показники поворотів, повторювачі показників повороту	☒ в нормі ☐ немає
Аварійна сигналізація	☒ в нормі ☐ немає
Фонарі заднього ходу, стоп-сигнали	☒ в нормі ☐ немає
Підсвічування номерного знака	☒ в нормі ☐ немає

АКБ	☒ в нормі	☐ немає
Блоки запобіжників	☒ в нормі	☐ немає
Наявність попереджень на панелі приладів	☒ в нормі	☐ немає
Електричні склопідйомники, люк	☒ в нормі	☐ немає
Електричні регулювання сидінь, підігрів сидінь	☒ в нормі	☐ немає
Опалювач, кондиціонер, клімат-контроль	☒ в нормі	☐ немає
Звуковий сигнал	☒ в нормі	☐ немає
Склоочисники та омивач скла	☒ в нормі	☐ немає
Коректор кута світла	☒ в нормі	☐ немає
Центральний замок, охоронна система	☒ в нормі	☐ немає
Плафон освітлення салону	☒ в нормі	☐ немає







* - Заповнюється тільки після проходження ТЗ діагностики на СТО

Цей акт може бути підставою для отримання сертифіката DEKRA Siegel для вживаних транспортних засобів при дотриманні стандартів DEKRA, що висуваються при сертифікації вживаних ТЗ. Акт огляду містить опис лише фактичних даних про стан ТЗ і не може розцінюватися як рекомендації експерта щодо купівлі ТЗ, що перевіряється.

Спеціаліст

(Підпис)

ПІБ

Власник

(Підпис)

ПІБ

(Представник власника)