

Акт огляду транспортного засобу




Дата огляду:			Місце огляду:		Місто Київ вул Корабельна 1																
19	09	2024	Власник:		ТОВ Перша лізингова компанія																
11:16			Адреса:		М.Київ. вул. Іллінська 8																
Тип ТЗ:			☒ легковий ☐ позашляховик ☐ мікроавтобус ☐ автобус ☐ грузопасажирський																		
Марка ТЗ:			Модель ТЗ:			Реєстр. Номер:			Рік випуску:			Термін експлуатації:			Колір:						
FORD			Mondeo			AA7850TM			2018			65 міс.			Білий						
Свідоцтво про реєстрацію:			Дата I реєстрації:			Пробіг:			№ двигуна:			№ шасі:									
			26.03.2019			94536 км															
Тип кузова:			☐ седан ☒ хетчбек ☐ універсал ☐ купе ☐ кабриолет ☐ родстер ☐ пікап ☐ фургон ☐ автобус ☐ кабіна з 2 рядами сидінь ☐ з бортовою платформою																		
VIN-код:			W F 0 E X X W P C E J A 1 3 6 5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17																		
Стан ТЗ:			☐ новий ☐ незадовільний ☐ дуже гарний ☐ умовно придатний ☒ хороший ☐ непридатний до експлуатації ☐ задовільний																		
Тип палива:		Об'єм ДВЗ:		Потужність:		К-ть дверей:		К-ть місць:		Тип КПП:		К-ть передач:		Модель і розміри автошин:							
☐ бензин ☐ газ ☒ дизель ☐ гібрид ☐ електро ☐ газ, бензин		1997 куб.см		0 (0) к.с. (кВт)		0		0		☒ автомат ☐ механіка ☐ варіатор ☐ робот		0		Michelin 215/60 R16 (Літні)							
Комплектність																					
☒ другий комплект ключів ☒ сервісна книжка ☒ запасне колесо ☐ знак аварійної зупинки ☒ домкрат ☐ набір інструментів ☐ аптечка																					
Комплектація																					
☒ Антиблокувальна система (ABS) ☒ Кондиціонер ☐ Підйомний прозорий дах ☐ Сонячні шторки на вікнах задніх дверей ☐ Активні підголовники ☐ Круїз-контроль ☐ Забарвлення кузова з перламутровим ефектом ☐ Тахометр ☒ Автоматична КПП ☐ Ксенонове світло ☐ Підігрів сидінь ☐ Прийм. TV, передній TV-дисплей ☐ Фірмова аудіосистема ☒ Легкосплавні колісні диски ☐ Протиугінна сигналізація ☐ TV-дисплей у задній частині салону ☐ Блокований диференціал ☐ Люк даху з мех. приводом ☐ Регулювання дорожн. просвіту ☐ Підготовка для уст. телефону ☒ Бортовий комп'ютер ☐ Люк даху з електр. приводом ☐ Розетка в багажнику 12V ☒ Зовнішній термометр ☐ Велюрові килимки ☐ Мех. дзеркала заднього виду ☐ Роздільні задні сидіння ☐ Шкір. оббивка керма і ручки КПП ☐ Тоноване скління ☐ Гідропідсилювач керма ☐ Мякий дах (кабриолет) ☐ Шкір. оббивка керма і ручки КПП ☐ Тягово-зчіпний пристрій ☐ Додаткова антена для радіо та телефону ☐ 6-ступінчаста мех. КПП ☐ Навігаційна система ☐ Посилений захист піддону двигуна ☐ Додаткові галогенні фари ☐ Омивач вітрового скла з підігрівом ☐ Спортивне рульове колесо (3 спиці) ☐ Рециркулятор відпрацьованих газів ☐ Оздоблення з цінних порід дерева і металів ☐ Вмонтований вогнегасник ☐ Салон - алькантара ☐ Салон - велюр ☐ Додатковий замок багажника ☐ Охолодження рукавич. ящика ☐ Салон - штучна шкіра ☐ Салон - натуральна шкіра ☐ Датчики паркування ☐ Обігриваються роздільні сидіння у 2 ряду ☐ Салон - фар ☐ Система омив. фар з підігр. ☒ Подушки безпеки ☐ Протибуксувальна система																					









Зона	Пошкодження
1. Заднє крило (ліва сторона)	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 80-100)
2. Задні двері (ліва сторона)	1. - (ЛФП 180-250)
3. Передні двері (ліва сторона)	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 160-270)
4. Переднє крило (ліва сторона)	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 80-100)
5. Переднє крило (права сторона)	1. - Подряпини лфп 5-10см (Фарбування. ЛФП 80-110)
6. Передні двері(права сторона)	1. - (ЛФП 80-110)
7. Задні двері(права сторона)	1. - Подряпини лфп 10-15см (Фарбування. ЛФП 80-110)
8. Заднє крило(права сторона)	1. - Деформація з пошкодженням ЛФП 10-15см (Ремонт з фарбуванням. ЛФП 80-110)
9. Задній бампер	1. - Подряпини лфп 30 см (Фарбування.)
10. Кришка багажника	1. - Подряпини лфп (Жодних дій ЛФП 60-90)
11. Криша	1. - Подряпини лфп (Жодних дій. ЛФП 90-120)
12. Кришка капота	1. - 2 в'ям'яни 1-2см, подряпини ЛФП (Жодних дій. ЛФП 90-120)
13. Передній бампер	1. - Подряпини лфп (Жодних дій.)

Кузов	Зауваження:	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)		
Скло (наявність сколів, тріщин, відповідність маркування)		☐ в нормі	☒ ні	Вітрове скло скол тріщина заміна.
Пластикові елементи кузова		☐ в нормі	☒ ні	Повітропровід салону задній ремонт.
Салон	Зауваження:	У нормі? (якщо ні, описати відхилення)		
Обивка салону (забруднення, розриви, пошкодження)		☐ в нормі	☒ ні	Полка багажного відсіку відсутня заміна.









